

АКТ
испытания плоскостных сооружений
МБОУ СОШ № 1

“ ___ ” _____ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор школы Лятычевская Инна Анатольевна

заместитель директора по АХЧ Чижикова Валентина Ивановна

учитель физической культуры Калайтанов Александр Юрьевич

составили настоящий акт в том, что:

1. На территории школы для проведения занятий по физической культуре имеются плоскостные сооружения: гимнастический городок; футбольное поле; баскетбольная площадка.

Выше перечисленные сооружения подлежали испытанию:

1. Гимнастический городок.

1.1. Брусья- визуальный осмотр. Стойки брусьев вкопаны в землю и забетонированы, поверхность жердей гладкая без повреждений.

Вывод: брусья испытания прошли, занятия на снаряде разрешено.

1.2. Перекладины- визуальный осмотр; осмотр под действием груза 220 кг, приложенной к середине грифа. Стойки для перекладин вкопаны и забетонированы. Прогиб грифа под нагрузкой составил – 70 мм, что соответствует требованиям Правилам безопасности занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных школах.

Вывод: перекладины испытания прошли, занятия на снарядах разрешены.

1.3. Сооружение «Рукоход» визуальный осмотр. Стойки вкопаны в землю и забетонированы. Перекладины гладкие, без видимых повреждений.

Вывод: сооружение «Рукоход» испытание прошёл, занятия на снаряде разрешено.

1.4. «Шведская стенка»- визуальный осмотр; осмотр под действием груза до 100 кг. Стойки вкопаны в землю и забетонированы. Прогибы на перекладинах не обнаружены. Стенка устойчива без повреждений.

Вывод: «Шведская стенка» испытания прошла, занятия на снаряде разрешено.

2. Баскетбольная площадка- визуальный осмотр. Стойки забетонированы. Баскетбольные щиты с кольцами надёжно закреплены, в исправном состоянии.

Вывод: баскетбольная площадка испытания прошла, занятия на площадке разрешено.

3. Футбольное поле-визуальный осмотр. Футбольные ворота вкопаны и закреплены опорными стойками. Поверхность поля ровная без ям, имеет естественное травяное покрытие.

Вывод: футбольное поле испытание прошло, занятия на поле разрешено.

4. Переносной, разборный тренажёр по преодолению вертикальных препятствий – визуальный осмотр. Тренажёр устойчив, без повреждений. Места крепления стены к стойкам в исправном состоянии. Прелости древесины не обнаружены.

Председатель комиссии

Члены комиссии



[Signature] / *Миттурской И.А.*
[Signature] / *В.И. Ченникова*
[Signature] / *Камалбаев Д. Д.*